


| | | | | |
|---|---|-------------------------------------|---|--|
|  | COPERSA INGENIERÍA S.A.C. <small>LOS COSTOS. ANTI-ENVIRONMENTAL ENGINEERING</small> | <i>La Opinión</i> <i>Técnica</i> |  | <h2 style="margin: 0;">ACTIVOS MINEROS S.A.C.</h2> |
| | | | | |

| | | | | |
|------------------|---------------|---|-------------------|---|
| | NOMBRE | FIRMA | FECHA | PROYECTO: |
| PROYECTISTA | Ing. P. M. M. | | DIC-2015 | MEJORAMIENTO Y REMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LADERAS CON TRATAMIENTO PAISAJÍSTICO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS BARRIOS DE SANTA ROSA, SAN FRANCISCO, SAN LUIS, COMANDANTE FAURA Y CHANCHAMAYO DEL SECTOR DE LA OROYA ANTICUA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAUJIL - JUNÍN |
| REVISIÓN | Ing. P. M. M. | | DIC-2015 | |
| JEFE DISCIPLINA | | | | |
| SUPT. PROYECTO | | | | |
| ORTE. INGENIERÍA | | | | |
| CLIENTE | A M S A C | | | CONTENIDO: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO BARRIO SAN FRANCISCO |
| ESCALA: 1/500 | |  | | |
| N° PLANO: | P - 04 | | | |
| | | | N° PLANO CLIENTE: | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> LÁMINA N° REV.  </div> |